

伺服电机程序的编程思路

1 矢量控制下的电机工作特性

伺服电机作为伺服系统的执行元件，通常是在矢量控制状态下运行。所以电机的运行特性必须满足矢量控制的模型。直轴电流 $I_d = 0$ 是一种非常重要的控制方式，在控制器的作用下，绕组的电流只有纯转矩电流 I_q ，而没有励磁电流 I_d 。所以外加电压是根据负载转矩随时变化的，通过电机在矢量控制状态下的相量图，就可以计算出电机在不同负载时的外加电压。

在矢量控制状态下，电机的相量图如图 1：




图 1 矢量控制下电机的相量图

根据上面的相量图可得：

$$U \sin \theta = I_q X_{aq} \quad (1)$$

$$U \cos \theta = E_0 + I_1 R_1 \quad (2)$$

转化的电磁功率为：

$$P_{em} = m I_q E_0 \quad (3)$$

相应的电磁转矩为：

$$T_{em} = \frac{P_{em}}{\frac{2\pi}{60}n} = \frac{30mI_q E_0}{\pi n} \quad (4)$$

根据电机学的基本原理可知：

$$E_0 = \sqrt{2}\pi f K_{dp} N\Phi_{\delta 0} K_{\Phi} = \sqrt{2}\pi \frac{np}{60} K_{dp} N\Phi_{\delta 0} K_{\Phi} = K_e n \quad (5)$$

式中： $K_e = \sqrt{2}\pi \frac{p}{60} K_{dp} N\Phi_{\delta 0} K_{\Phi}$ 为反电动势常数

把（5）式代入（4）式中可得：

$$T_{em} = \frac{\sqrt{2}}{2} mp K_{dp} N\Phi_{\delta 0} K_{\Phi} I_q = K_t I_q \quad (6)$$

式中： $K_t = \frac{\sqrt{2}}{2} mp K_{dp} N\Phi_{\delta 0} K_{\Phi}$ 为转矩常数

转矩常数是考核伺服电机的力能指标的重要参数。为了增大伺服电机的出力，需要努力提高伺服电机的推力常数。机床伺服电机的工作方式为短时工作制，即工作时间短、歇息时间长。在保证工作温度的情况下，应尽量提高电机的磁负荷和线负荷。通常情况下，一个合理的设计磁路应该在饱和的状态下，所以需要提高电机的线负荷来增大出力，从电机的相量图可知，在矢量控制的状态下，绕组电流的增加，电阻压降和电枢反应压降将增大，从而导致外加电压和空载反电动势的差值增大。同时，电机的铜耗增大，效率降低。所以伺服电机的考核标准不是效率，而是电机的力特性。

2 矢量控制下电机的空载特性

空载的情况下，电机转轴输出的机械功率为 0，因此机械转矩等于 0，电磁转矩只是克服了空载转矩。在矢量控制下，电机的相量图如图 1 所示，绕组电流只有纯转矩电流 I_q ($I_1 = I_q$)，利用前面推导出的电机的转矩常数 K_t ，就可以计算矢量控制下电机的空载特性。

首先，计算电机的空载转矩 T_0 。参考同类电机的机械损耗 p_{mec} 、附加损耗 p_{ad} ，就可以下式求出空载转矩：

$$T_0 = \frac{P_{mec} + P_{ad}}{\Omega} \quad (7)$$

又在空载状态下： $T_{em} = T_0 = K_t I_q$ (8)

所以电机的每相绕组电流 $I_q = \frac{T_0}{K_t}$ (9)

有了绕组电流就可以计算铜耗： $p_{cu} = mI_q^2 R_1$ (10)

再加上电机的铁耗 p_{fe} ，就可以求出从电源输入的功率 P_1 ：

$$P_1 = p_{mec} + p_{ad} + p_{cu} + p_{fe} \quad (11)$$

又 $P_1 = mU_0 I_q \cos \varphi$ (12)

式中： U_0 为空载时的外加电压。

根据相量图可知 $U_0 = E_0 + I_q R_1 + jI_q X_{aq}$ (13)

把 (13) 式代入到 (12) 式中，就可以求出电机的功率因数：

$$\cos \varphi = \frac{P_1}{mU_0 I_q} \quad (14)$$

因为在矢量控制下，功率因数角 φ 等于功率角 θ ，所以可以得出电机的功角：

$$\varphi = \theta = \arccos \frac{P_1}{mU_0 I_q} \quad (15)$$

3 矢量控制下负载的工作特性

在矢量控制下，外加电压是根据负载变化而变化的。在编制程序时，可以根据相量图计算出不同负载时的外加电压。首先，给定不同的负载转矩 T_2 ，电磁转矩就等于负载转矩加上空载转矩 (认为空载转矩不变)：

$$T_{em} = T_2 + T_0 \quad (16)$$

又根据 (6) 式可得在这个负载转矩下的每相绕组电流 I_1 ($= I_q$)

$$I_q = \frac{T_{em}}{K_t} \quad (17)$$

有了每相绕组电流，就可以根据 (10) 式计算这个负载转矩下的铜耗 p_{cu} ，再加上铁耗 p_{fe} ，就可以计算出电机在此负载下的输入功率。

$$P_1 = p_{mec} + p_{ad} + p_{cu} + p_{fe} + P_2 \quad (18)$$

式中： $P_2 = T_2 \Omega$ 为机械功率， $\Omega = \frac{2\pi}{60} n$

又根据相量图可得此时的外加电压：

$$U_1 = E_0 + I_q R_1 + j I_q X_{aq} \quad (19)$$

式中： U_1 为负载情况下的外加电压。

又根据（14）式，可以求出此时的功率因数 $\cos\varphi$ ，再根据（15）式，求出功率因素角 φ 和功角 θ 。

注：本文出现的 I_d 和 I_q 不要和矢量控制的3\2变换后的 i_d 和 i_q 混淆，注意区分。