

## 典型的 89C51 编程程序

```
#include "at89x52.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#include "ctype.h"

sbit rdy=P3^2;
sbit vpp=P3^3;
sbit p26=P3^4;
sbit p27=P3^5;
sbit p36=P3^6;
sbit p37=P3^7;
sbit prog=P2^7;

void init_serial()
{
    SCON=0x50; /*mode 1*/
    TMOD=0x20;
    TH1=0xfd;
    PCON=0x80; /*38400bps*/
    TR1=1; /*load tmr1*/
    TI=1;
    ES=1; }

void init_pro()
{
    p26=0;
    p27=0;
    p36=0;
    p37=0;
    vpp=1;
    prog=1;
}

void sendbyte(unsigned char da)          /*send a byte*/
{
    while(!TI);
    TI=0;
    SBUF=da;}
```

```

unsigned char IntToAscii(unsigned char a)      /*change DEC to ASCII HEX
code*/
{
if(a<10) return a+48;
if(a>9) return a+55; }

unsigned int getadr()                      /*get 5 diti  DEC adr*/
{
unsigned char i,a[5];
for(i=0;i<5;i++)
{
    while(!RI);
    RI=0;
    a[i]=SBUF-48;
}
return a[0]*10000+a[1]*1000+a[2]*100+a[3]*10+a[4];}

unsigned char getdata()                     /*get 2 diti  HEX data*/
{
unsigned char d1,d2;
while(!RI);
RI=0;
d1=toint(SBUF);
while(!RI);
RI=0;
d2=toint(SBUF);
return d1*16+d2; }

unsigned int detchip(int adr)
{
P0=0xff;
P1=adr%256;P2=adr/256;
init_pro();
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); /*delay 10 us*/
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
return P0; }

void read()
{
unsigned int adr,maxadr;
unsigned char h,l;
P0=0xff;
maxadr=getadr();
for(adr=0;adr<maxadr;adr++)
{

```

```

P1=adr%256;P2=adr/256;
p26=0;
p27=0;
p36=1;
p37=1;
vpp=1;
prog=1;
h=IntToAscii (P0/16) ;
sendbyte (h) ;
l=IntToAscii (P0%16) ;
sendbyte (l);}
init_pro();}

unsigned int test(unsigned int nn)
{
unsigned int adr, counter=0;
P0=0xff;
for (adr=0;adr<nn;adr++)
{
P1=adr%256;P2=adr/256;
p26=0;
p27=0;
p36=1;
p37=1;
vpp=1;
prog=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); /*delay 10 us*/
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
if(P0!=0xff) counter++;
init_pro();
return counter; }

unsigned char erase(unsigned int nn,unsigned int p)
{
unsigned int i;
P0=0xff;
p26=1;
p27=0;
p36=0;
p37=0;
vpp=0;
prog=1;
for(i=0;i<50000;i++) _nop_();
switch(p)

```

```

{
    case 0 : prog=0;
              prog=1;
              break;
    case 1 : prog=0;
              _nop_();
              prog=1;
              break;
    case 2 : prog=0;
              _nop_();_nop_();
              prog=1;
              break;
    case 3 : prog=0;
              _nop_();_nop_();_nop_();
              prog=1;
              break;
    case 4 : prog=0;
              _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
              prog=1;
              break;
    case 5 : prog=0;
              _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
              prog=1;
              break;
    case 6 : prog=0;
              _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
              prog=1;
              break;
    case 7 : prog=0;
              _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
              prog=1;
              break;
    case 8 : prog=0;
              _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_n
              op_();
              prog=1;
              break;
    default: prog=0;
              for(i=0;i<p;i++) _nop_();
              prog=1;
              break; }

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
```

```

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
vpp=1;
for(i=0;i<p;i++) _nop_();
if(test(nn)==0) return 's';
else return 'f';

unsigned char write()
{
unsigned int adr, d, i;
p26=0;
p27=1;
p36=1;
p37=1;
vpp=0;
prog=1;
for(i=0;i<4000;i++) _nop_();
adr=getadr();
d=getdata();
while(1)
{
    if(adr>50000) break;
    P1=adr%256;P2=(adr/256)|0x80;
    P0=d;
    TI=0;
    SBUF='s';
    prog=0;
    _nop_();_nop_();_nop_();
    prog=1;
    adr=getadr();
    d=getdata();
    while(!rdy);}
    init_pro();
    return 'f';}

unsigned char lock(unsigned char level)
{
unsigned int i;
vpp=0;
if(level==1) {p26=1;p27=1;p36=1;p37=1;}
if(level==2) {p26=1;p27=1;p36=0;p37=0;}
if(level==3) {p26=1;p27=0;p36=1;p37=0;}
for(i=0;i<4000;i++) _nop_();
prog=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); /*delay 10 us*/

```

```

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
prog=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); /*delay 10 us*/
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
prog=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
while(!rdy);
init_pro();
return 'o';

void main()
{
unsigned char data c;
unsigned int data adr, l, dx;
init_pro();
init_serial();
while(1)
{
    init_pro();
    scanf("%c", &c);
    switch(c)
    {
        case 'c' : printf("%c", 'o');
                    break;
        case 'd' : scanf("%x", &adr);
                    printf("%x", detchip(adr));
                    break;
        case 't' : scanf("%u", &dx);
                    printf("%u", test(dx));
                    break;
        case 'r' : read();
                    break;
        case 'e' : scanf("%u,%u", &adr, &dx);
                    printf("%c", erase(adr, dx));
                    break;
        case 'w' : printf("%c", write());
                    break;
        case 'l' : scanf("%u", &l);
                    printf("%c", lock(l));
                    break;
        case 'h' : printf("*****Er6y Programmer Help
Window*****n");
                    break;
        default : break;
    }
}

```

