## 4.5.3 接地和防雷设计

太阳能光伏电站为三级防雷建筑物,防雷和接地涉及到以下的方面:(可参考 GB50057-94 《建筑防雷设计规范》)

- ▶ 电站站址的选择;
- ▶ 尽量避免将光伏电站建筑在雷电易发生的和易遭受雷击的位置;
- ▶ 尽量避免避雷针的投影落在太阳电池组件上;
- ▶ 防止雷电感应:控制机房内的全部金属物包括设备、机架、金属管道、 电缆的金属外皮都要可靠接地,每件金属物品都要单独接到接地干线, 不允许串联后再接到接地干线上。
- ➤ 防止雷电波侵入:在出线杆上安装阀型避雷器,对于低压的 220/380V 可以采用低压阀型避雷器。要在每条回路的出线和零线上装设。架空引入室内的金属管道和电缆的金属外皮在入口处可靠接地,冲击电阻不宜大于30 欧姆。接地的方式可以采用电焊,如果没有办法采用电焊,也可以采用螺栓连接。

## ▶ 接地系统的要求

所有接地都要连接在一个接地体上,接地电阻满足其中的最小值,不允 许设备串联后再接到接地干线上。

光伏电站对接地电阻值的要求较严格,因此要实测数据,建议采用复合接地体,接地机的根数以满足实测接地电阻为准。

▶ 光伏电站接地接零的要求

电气设备的接地电阻 R ≤ 4 欧姆,满足屏蔽接地和工作接地的要求。

在中性点直接接地的系统中,要重复接地,R≤10 欧姆

防雷接地应该独立设置,要求 R≤30 欧姆,且和主接地装置在地下的距离保持在3M以上。

总的来讲,光伏系统的接地包括以下方面。

- ▶ 防雷接地:包括避雷针、避雷带以及低压避雷器、外线出线杆上的瓷瓶铁脚还有连接架空线路的电缆金属外皮。
- ▶ 工作接地: 逆变器、蓄电池的中性点、电压互感器和电流互感器的二次线圈。

- 保护接地:光伏电池组件机架、控制器、逆变器、以配电屏外壳、蓄电池 支架、电缆外皮、穿线金属管道的外皮。
- ▶ 屏蔽接地: 电子设备的金属屏蔽。
- ▶ 重复接地:低压架空线路上,每隔1公里处接地。
- ➤ 接闪器可以采用 12mm 圆钢,如果采用避雷带,则使用圆钢或者扁钢,圆 钢直径 ≥ 48mm,厚度不应该小于等于 4 mm²。
- ▶ 引下线采用圆钢或者扁钢,宜优先采用圆钢直径≥8mm,扁钢的截面不应该小于4mm。
- ➤ 接地装置:人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或者圆钢。水平接地体宜采用扁钢或者圆钢。圆钢的直径不应该小于 10mm,扁钢截面不应小于 100 mm²,角钢厚度不宜小于 4mm,钢管厚度不小于 3-5mm。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于 0.5mm,需要热镀锌防腐处理,在焊接的地方也要进行防腐防锈处理。

根据实际情况安装电涌保护器。参考 GB50057-94