SIEMENS

WinCC 高速数据采集的实现

WinCC data collection

User Guide Edition (2008—1)





摘 要 WinCC 采用 RawData 归档数据链接的方式实现对 S7-400 PLC 的高速数据采集

关键词 WinCC , RawData , 数据采集, AR_SEND , 归档

Key Words WinCC, RawData, Data Collection, AR_SEND, Archive





目 录

前言	:	4
条件	:	4
步骤	:	4
1)	在S7-400 站中插入一个DB 块:	4
2)	新建一个功能块:	7
3)	新建一个FC1,建立两个局部变量:	9
4)	一个FC3, 用来指定要发送的数据包的大小: 1	.0
5)	在OB 中调用FC1: 1	. 1
6)	建立WINCC 项目, 建立起WINCC 与S7-400 的S7 通讯连接: 1	. 1
7)	打开WINCC 变量记录编辑器,新建一个过程值归档。1	.2
8)	打开WINCC 图形编辑器,新建一幅画面: 1	.4
9)	组态完毕,激活WINCC 运行系统。 1	.5
财录	一推差网址	6



前言:

在一些应用场合,需要上位机对高速变化的过程数据进行归档记录。对于一般的网络通讯方式来说,WinCC 能提供的最高刷新速度是250 毫秒,但WinCC 采用RawData 归档数据链接的方式可以实现对S7-400 PLC 的高速数据采集。原理是PLC 将每个循环周期所采集的过程值(或PLC 以其他方式得到的数据或数据包)以一定的顺序存放在具有一定的格式的DB 块中,当到达一定的数量后,PLC 可以调用系统功能块 SFB37(AR_Send)将这个DB 块主动地发送给WinCC,然后WinCC 会在后台自动调用标准化DLL 来拆解数据,并将其按时间顺序保存在数据库中。在WinCC 的过程画面中,可以使用在线趋势控件或在线表格控件来查看所采集的数据。

由于是批量传送,可以有效地提高通讯效率,使高速数据采集成为可能,而这时所谓的 采集频率就取决于你对保存在DB 块中的各过程值间的时间间隔的定义。可以定义的最小的时 间间隔是1 毫秒。但如果是PLC 每个循环周期采样一次,那么定义的时间间隔应大于PLC 循 环周期。DB 块的最大尺寸是16KB。

详细信息请参见WinCC 的帮助文件: WinCC System Information->通讯->SIMATIC S7 Protocol Suite->特殊功能->使用S7 功能块AR SEND 进行数据交换。

条件:

- 1) WinCC 的版本为 V5.1 或更高
- 2) S7-400 系列CPU
- 3) WinCC 站与S7 400 站建立S7 连接(包括 MPI, ProfiBus, TCP/IP,工业以太网都可以实现)
- 4) 编程人员能够熟练地使用Step7 和 WinCC

本例介绍了WinCC 如何实现对两个过程变量采集归档的方法。

步骤:

1) 在 S7-400 站中插入一个 DB 块:

DB1,用于存放过程数据并将它们发送到WinCC 数据库中。这个块必须按照一定格式和顺序进行定义,本例中因为DB 块要分别保存两个不同变量的各100 个值(此值可以根据需要来设





置,但请注意确保DB 块的尺寸不能超过16K),所以地址DBB0 - DBB220 与地址DBB222 - DBX444 定义的数据类型是相同的,只是变量名称不同。

为关键参数和变量数组设置初始值:

Headertype1 = Headertype2 = 9;

NumOfPV1 = NumOfPV2 = 100;

Cycle1 = Cycle1 2 = 10

Unit_Type1=Unit_Type2 =1;

Unit Range1=Unit Range2 = 3

 $AR_ID_SubNum1=1$;

 $AR_ID_SubNum2 = 2;$

Datatype1 = 2

Datatype2=2

关于这些参数的含义请参见WinCC 的帮助文件: WinCC System Information->通讯->SIMATIC S7 Protocol Suite ->特殊功能->使用S7 功能块AR SEND 进行数据交换。



	dit <u>I</u> nsert P <u>L</u> C <u>D</u> ebug <u>V</u> iew		-	
ddress	Name	Туре	Initial value	Commer
0.0		STRUCT	2	
+0.0	Headertypel	WORD	W#16#0	
+2.0	Yearl	BYTE	B#16#0	
+3.0	Monthl	BYTE	B#16#0	
+4.0	Dayl	BYTE	B#16#0	
+5.0	Hoursl	BYTE	B#16#0	
+6.0	Minutesl	BYTE	B#16#0	
+7.0	Secondsl	BYTE	B#16#0	
+8.0	tSec hSecl	BYTE	B#16#0	
+9.0	CONTROL AND CONTROL	BYTE	B#16#0	
+10.0		DWORD	DW#16#0	8
+14.0	Unit Typel	BYTE	B#16#0	
+15.0		BYTE	B#16#0	
+16.0	AR ID SubNum1	WORD	W#16#0	
+18.0		WORD	W#16#0	
V OHLENS	NumOfPV1	WORD		
+20.0			W#16#0	
+22.0	PV1	ARRAY[1100]		
*2.0		INT		
+222 B	Headertyme2	ממחזוו	ITI#16#0	K
120.0	NOMOTI AT	MOTO 1003	W#10#0	
+22.0	PV1	ARRAY[1100]		
*2.0	Handaytema?	INT	W#16#0	
+222.0	Headertype2 Year2	WORD BYTE	W#16#0	
+225.0	Month2	BYTE	B#16#0 B#16#0	
+226.0	Day2	BYTE	B#16#0	
+227.0	Hours2	BYTE	B#16#0	
+228.0	Minutes2	BYTE	B#16#0	
+229.0	Seconds2	BYTE	B#16#0	
+230.0	tSec hSec2	BYTE	B#16#0	
+231.0	thSec WeekDay2	BYTE	B#16#0	
+232.0	Cycle2	DWORD	DW#16#0	
+236.0	Unit_Type2	BYTE	B#16#0	
+237.0	Unit_Range2	BYTE	B#16#0	
+238.0	AR_ID_SubNum2	WORD	W#16#0	
+240.0	Datatype2	WORD	W#16#0	
+242.0	NumOfPV2	WORD	W#16#0	
+244.0	PV2	ARRAY[1100]		
*2.0		INT		

其中PV1[1···100]和PV2[1···100]分别是存放过程值数列的数组,作为示例,可在声明数组 PV1, PV2后,为其随意赋一些整数值作为作为初始值。通过菜单View ->Data View 可以编辑 初始值。




ile <u>E</u>	dit Insert PLC	<u>D</u> ebug <u>V</u> iew <u>O</u> pt	ions Mindow Help	
5.0	Hours1	BYTE	B#16#0	B#16#0
6.0	Minutesi	BYTE	B#16#0	B#16#0
7.0	Secondsl	BYTE	B#16#0	B#16#0
8.0	tSec_hSec1	BYTE	B#16#0	B#16#0
9.0	thSec_WeekDayl	BYTE	B#16#0	B#16#0
10.0	Cyclel	DWORD	DW#16#0	DW#16#A
14.0	Unit_Typel	BYTE	B#16#0	B#16#1
15.0	Unit_Rangel	BYTE	B#16#0	B#16#3
16.0	AR_ID_SubNum1	WORD	W#16#0	W#16#1
18.0	Datatypel	WORD	W#16#0	W#16#2
20.0	NumOfPV1	WORD	W#16#0	W#16#64
22.0	PV1[1]	INT	0	10
24.0	PV1[2]	INT	0	20
26.0	PV1[3]	INT	0	30
28.0	PV1[4]	INT	0	40
30.0	PV1[5]	INT	0	50
32.0	PV1[6]	INT	0	60
34.0	DV1.F71	TAFE	0	70

2) 新建一个功能块:

FB1, 在其中:


a) 定义一个静态变量 ARSend, 其类型为 SFB 37:




b) 定义一个输入变量 AR_ID, 其类型为 DWORD; 然后右键单击变量, 在其对象属性中分别添加 S7_server 和S7_a_type 属性:



SIEMENS




c) 在FB1 中调用ARSend, 并分配参数:





3)新建一个FC1,建立两个局部变量:

ReturnValue 和 Date_And_Time,




在FC1 中调用 FB1, DB11 会自动生成:


```
FC1 : Title:
Network 1: Title:
         CALL "ARSend" , DB11
         AR_ID1:=DW#16#1
Network 2: Title:
         AN M
                  40.0
         JC end
         CALL SFC 1
         RET_VAL:=#ReturnValue
         CDT :=#Date_Time
              LD
              DB1.DBD 2
         T
             DB1.DBD 224
         T
                   6
             DR1.DRD
         T
         T
              DB1.DBD 228
    end: NOP 0
```



4) 一个 FC3, 用来指定要发送的数据包的大小:




为使FC3 在每次冷启动或热启动时被调用,分别插入OB100 和OB101 来调用FC3:





5) 在 OB 中调用 FC1:



6) 建立 WinCC 项目, 建立起 WinCC 与 S7-400 的 S7 通讯连接:

MPI、ProfiBus、TCP/IP、工业以太网连接都可以。 因为组态通讯连接方法与普通应用相同,所以这里略过不提。在已建立好的S7 连接下,新建一个变量 ARSend,为原始数据类型,地址属性设置为:归档数据链接。





同时分别再新建两个BOOL 变量: REQ_ArSend (地址为M20.0) 和 REQ_TimeStamp(地址为M40.0)。

7) 打开 WinCC 变量记录编辑器,新建一个过程值归档。

a) 右键单击此归档,选择"新建过程控制变量",




b) 弹出"过程控制变量属性"对话框,点击"选择"按钮来选择"原始数据变量": ARSend; "转化 DLL" 在下拉菜单中选为"nrms7pmc.nll",






c) 然后点击"选项"按钮,设置AR_ID 为1,AR_ID_Subnumber 为1,点击确定。这样便建立了一个归档变量。



d) 重复 步骤a)到c)来再建一个归档变量,设置AR_ID 为1 ,AR_ID_Subnumber 为2:




e) 保存, 关闭变量记录编辑器。






f) 在WinCC 资源管理器中打开"计算机属性",在"启动"页中钩选"变量记录运行系统"。




8) 打开 WinCC 图形编辑器,新建一幅画面:

放置两个IO 域分别连接两个放置一个Online Table,选择归档变量。





- 9) 组态完毕,激活 WinCC 运行系统。
- a) 置REQ TimeStamp 为1,以使PLC 给DB 块打上时间戳
- b) 置REQ_Arsend 为1,以使PLC 把DB 块发送上来



表格中的数据即是由PLC 传上来的两组过程值,显示的时间是PLC 的时间。

提示

本文是一个简单的示例,并没有实现连续数据采集。可以考虑使用多DB 块进行缓冲并添加程序控制DB

块的写入和发送顺序,也能够实现连续的采集,但要充分考虑CPU 的负载和循环周期。 声明:

对于本文所述的方法属于WinCC 的高级用法,西门子公司不提供任何保证和热线支持。



附录一推荐网址

AS

西门子(中国)有限公司

自动化与驱动集团 客户服务与支持中心

网站首页: http://www.ad.siemens.com.cn/Service/

专家推荐精品文档: http://www.ad.siemens.com.cn/Service/recommend.asp

AS常问问题: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805055/133000 AS更新信息: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805055/133400

"找答案" AS版区: http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1027

нмі

西门子(中国)有限公司

自动化与驱动集团 客户服务与支持中心

网站首页: http://www.ad.siemens.com.cn/Service/

专家推荐精品文档: http://www.ad.siemens.com.cn/Service/recommend.asp

HMI常问问题: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805548/133000 HMI更新信息: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10805548/133400

"找答案"WinCC版区:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1032